




CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
CON LA ASAMBLEA DE MADRID



EXCMO. SR.

Adjunto traslado a V.E. CONTESTACIÓN a la PETICIÓN DE INFORMACIÓN solicitada al amparo del artículo 18 del Reglamento de la Asamblea por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Sr. Rodríguez Uribes, que se relaciona a continuación:

- **PI 766/19 R 5769**

Madrid 23 de octubre de 2019

LA DIRECTORA GENERAL

Ana Isabel Martín Fernández



REGISTRO DE SALIDA
Ref:03/753819.9/19 Fecha:23/10/2019 16:03



Consejería de Presidencia
R. Consejería de Presidencia
Destino: Reg. Asamblea de la Comunidad de Madrid

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE MADRID

A los efectos del art. 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se traslada respuesta del Gobierno respecto del asunto de referencia:

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

PI 766/19 R 5769

AUTOR/A: Jose Manuel Rodríguez Uribes (GPS) ,

ASUNTO: Relación de daños materiales sufridos en las instalaciones de la Red de Metro de Madrid a causa de la tormenta y condiciones climatológicas del 26 de agosto en la Comunidad de Madrid

RESPUESTA:

Los daños principales producidos por las fuertes lluvias se produjeron en la línea 9b y provocaron los siguientes desperfectos:

- Aportes de tierras, lodos y maleza, procedentes de taludes.
- Balasto contaminado por tierras y lodos.
- Cunetas colmatadas o atrancadas por tierras y maleza.
- Arquetas de canalización de cables, rotas, removidas y sin tapa.
- Muretes de contención de tierras dañados.
- Banquetas con falta de balasto y de muretes de contención de balasto.
- Taludes inestables con oquedades de gran tamaño.
- En esta zona se han lavado las tierras del talud y se ha quedado vista una conducción. de gas, la cual se ha comprobado que no tenía fugas.
- Existen grandes destrozos en la base del vallado con mucha profundidad.
- Zapatas descalzadas por el lavado de tierras de los taludes.
- En el resto de la Red también se han producido daños puntuales en las instalaciones, como son los siguientes:
- Filtraciones de agua de lluvia en ascensores, baterías, botoneras de las cabinas, pulsadores, placas del techo etc.
- Filtraciones de agua en fosos de escaleras mecánicas, sensores, cadenas de peldaños con posible afectación.
- En máquinas de venta y peaje también se han dañado algunas baterías y fuentes de alimentación, averías electrónicas

Madrid, 23 de octubre de 2019

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE MADRID